

SICUREZZA E ATTREZZATURE DI LAVORO

18 Luglio 2014

Il seminario, promosso dal sistema degli enti bilaterali **Cassa Edile, Scuola Edile e C.P.T. di Cagliari** ed organizzato dalla **Franchini Service** in collaborazione con la società di Ingegneria **EOS SRL**, nasce dalla necessità di chiarire e condividere alcune novità in merito alla legislazione di riferimento sulle attrezzature di lavoro e macchine da cantiere ed in materia di verifiche periodiche di cui all'art. 71. del D.lgs. 81/08, alla formazione operatori macchine ai sensi del nuovo accordo Stato/Regioni del 22/02/2012 nonché agli adeguamenti di attrezzature di lavoro non marcate "CE". Grazie all'intervento diretto di tecnici qualificati **dell'INAIL, della I.P.I. SRL** (soggetto privato abilitato dal MLPS all'effettuazione delle verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento ed a pressione), **della società di ingegneria EOS SRL**, questo evento risulta essere utile per i **Datori di Lavoro, gli RSPP/ASPP, i Coordinatori della Sicurezza, i Tecnici ed i Consulenti di Sicurezza sul Lavoro**, un'occasione importante di formazione e aggiornamento in merito a tematiche complesse ed in continua evoluzione.

16.30 Introduzione e Presentazione seminario

Ing. Marco Giuseppe Morelli – Presidente C.P.T.

16.45 L'obbligo della manutenzione periodica sulle attrezzature di lavoro e il mantenimento del registro di controllo

Michele Franchini – Titolare dell'officina meccanica Franchini Service

17.15 La formazione per le attrezzature di lavoro e l'adeguamento di attrezzature di lavoro non marcate CE

Ing. Mauro Chialastri – Responsabile regione Sardegna EOS SRL

17.45 Il nuovo regime delle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione

Ing. Alice Pateri – Responsabile regione Sardegna IPI – Ingegneria Per L'Industria SRL

18.15 Domande e chiarimenti

18.30 Conclusioni

Per info e confermare la partecipazione chiamare gli uffici del C.P.T. 070 2084120 e della Scuola Edile 070 7573752

[Scarica la scheda](#)